
2,4–0,14
2,25–0,07 *
0,15–0,07 *
1
2
5
0,15*
0,15*
7
10
8
9
0,15*
0,15*
2,2–0,14
1,1–0,07 *
1,1–0,07 *
0,14–0,07 *
3
H
M
4
s0,1±0,02*
2,03*
0,185–0,07 *
0,175–0,07 *