
2,2-0,12
1,1-0,06 *
H
M
1
0102
IN
239.1
2
8
16
15
14
13
0,15*
0,15*
0,13-0,06 *
0,5-0,06 *
0,5-0,06 *
OUT1
OUT2
0,15*
0,15*
0,15*
0,15*
0,13-0,06 *
0,13-0,06 *
17
12
1,9-0,12
1,27*
0,15-0,06 *
0,15-0,06 *
0,6*
1,3*
10
11
-5
AD
I C
2
AI
-5
3
5
6
s0,1±0,02
7
4
0,13-0,06 *
п.5